

Łódź, dnia 23 września 2022 r.

Znak sprawy: ZPIV/2022/II-RPO

Dotyczy: postępowania pn. „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13”

Szanowni Państwo,

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, mając na uwadze art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19 września 2022r.:

W dokumentacji projektowej wykonawczej oraz kosztorysie brak klap przeciwpożarowych na wyjściach z szachtów. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia że klapy ppoż zostały zaprojektowane na wszystkich kanałach wentylacyjnych przechodzących przez ściany oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej co najmniej ei60 oraz ściany pomieszczeń technicznych (np.: rozdzielnia elektr, wentylatornie (poddasze), pom wodomierza oraz na przegrodach rozdzielających różne strefy pożarowe (np. poddasze - sale wystawowe piętro niżej; poddasze wentylatornia -przestrzeń biurowa na tej samej kondygnacji, piwnice-przestrzeń biurowa piętro wyżej) w tym w pom: 0.07 - rozdzielnia elektr., 0.01 - komunikacja 0.21.1 –wodomierz

Zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy klapy przeciwpożarowe na wyjściach z szachtów nie są konieczne, dlatego nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi
DIREKTOR
Jacek Warzyńkiewicz